



**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE DOS LOTES DE VEHÍCULOS DESPOSITADOS EN CAMPAMENTO Y CONIL DE LA FRONTERA (EXPORGA 20190148).**

La presente subasta se compone de 2 lotes de un vehículo cada uno. Los lotes ofertados son independientes entre sí y los licitadores podrá efectuar posturas respecto a todos o alguno de los lotes.

En caso de que respecto de algún lote no concurriera ningún postor, la subasta del citado lote quedará desierta. El hecho de que la subasta de algún lote quede desierta no afectará a la validez de los resultados de la subasta de los otros lotes.

La información sobre los lotes procede de la tasación de los vehículos realizada los días 08-06-2019 y 10-06-2019, y de la consulta del Registro de Vehículos de la Dirección general de Tráfico.

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en la subasta o los adjudicatarios plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o inexactitud de dichos datos. Será responsabilidad de los interesados realizar un examen personal, directo y pormenorizado de los vehículos en su lugar de depósito en los días y horas fijado al efecto.

**A. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:**

- Número del expediente: **20190148**
- **LOTE 1: Tractor Massey-Ferguson**

<b>Identificación</b>	Tractor agrícola
<b>Marca</b>	MASSEY-FERGUSON
<b>Modelo</b>	MF8160
<b>Matrícula</b>	SE-061822-VE
<b>Fecha de matriculación</b>	23/04/1997
<b>Bastidor</b>	F028043
<b>Horas</b>	17.499
<b>Estado</b>	Deficiente
<b>Carburante</b>	Gasóleo
<b>Color</b>	Rojo

		<b>Código Seguro de verificación:</b>	PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi	<b>Página</b>	1/4
		<b>FIRMADO POR</b>	Eva Ferrús García (SUBDIRECTORA GENERAL)	<b>Fecha</b>	11/10/2019
		<a href="https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi">https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi</a>			



<b>Cilindrada</b>	7365.0
<b>Potencia</b>	34.24(CVF) / 135KW / 183CV
<b>Nº plazas</b>	1 plaza
<b>Tapicería</b>	Polipiel
<b>Otros</b>	Motor 6 cilindros. Tara 7580 Kg. PMA: 12000 Kg.
<b>Carrocería</b>	Regular estado. No se aprecian desperfectos en el chasis pero, presenta puntos de oxidación.
<b>Chapa y pintura</b>	Presenta un desgaste pronunciado tanto en la cabina como en la zona que cubre el motor. Además se observa que parte de esta, está descajada con abolladuras.
<b>Lunas e intermitencias</b>	Sin roturas en luces, ni en lunas. Faros e intermitencias en buen estado.
<b>Ruedas</b>	Las ruedas presentan poco dibujo y se aprecia cristalización. La rueda delantera derecha y trasera izquierda se encuentran deshinchadas, lo que provoca que el vehículo se encuentre desnivelado.
<b>Interior</b>	Tanto el cuadro como la tapicería presentan mal aspecto, con desgaste por el uso, pero, sin desperfectos.
<b>Motor</b>	Aun disponiendo de llaves, no ha sido posible poner en marcha el vehículo por falta de carga en la batería, por lo que desconocemos el funcionamiento del motor. Ocularmente se observa suciedad y falta de cuidado.
<b>Observaciones generales</b>	Salvo vicios ocultos, la comprobación del funcionamiento del motor y ruedas, que deberían ser sustituidas, el resto se aprecia en un estado poco cuidado, con puntos de oxidación.
<b>Documentación y llaves</b>	Disponible documentación del vehículo y llaves.
<b>ITV</b>	La última inspección técnica caducó el 01-07-2015
<b>CARGAS</b>	No tiene embargos ni precintos

- **LOTE 2: Semirremolque de embarcación**

<b>Identificación</b>	<b>Remolque de 2 ejes para embarcaciones de hasta 10 metros y peso máximo admitido 3.500 Kg.</b>
<b>Matrícula</b>	No consta
<b>Fecha de matriculación</b>	Por el número de bastidor data del año 2015
<b>Bastidor</b>	VS9R332J7F1184105
<b>Estado</b>	Regular

MINISTERIO DE JUSTICIA

		<b>Código Seguro de verificación:</b>	PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi	<b>Página</b>	2/4
		<b>FIRMADO POR</b>	Eva Ferrús García (SUBDIRECTORA GENERAL)	<b>Fecha</b>	11/10/2019
		<a href="https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi">https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi</a>			



<b>Color</b>	Metal
<b>Otros</b>	Sin marca ni matrícula.
<b>Carrocería</b>	No se encuentra en mal estado general, pero, empieza a presentar algún signo de oxidación en la estructura metálica.
<b>Chapa y pintura</b>	No tiene pintura, la estructura es tubular de chapa galvanizada.
<b>Ruedas</b>	Dispone de dos ejes y 4 ruedas, que presentan signos de desgaste elevado y agrietamiento de gomas. También dispone de rueda de repuesto que se encuentra en buen estado.
<b>Interior</b>	El remolque dispone de la conexión de carga para luces, pero, no se han podido conectar.
<b>Motor</b>	No dispone de motor.
<b>Observaciones generales</b>	El remolque presenta regular estado de conservación al encontrarse a la intemperie y afectarle los elementos climáticos. No se ha podido comprobar el número de bastidor ya que ha sido raspado y es ilegible. Tampoco existe placa de matrícula que ha sido sustraída. No se conoce la marca y el modelo del remolque ya que no dispone de ninguna identificación salvo el enganche que es de la marca AL-KO modelo 350 ( GA2000-35000Kg.)
<b>Documentación y llaves</b>	No dispone de documentación ni llaves.
<b>ITV</b>	Se desconoce cuándo ha realizado la última inspección técnica.
<b>CARGAS</b>	No tiene embargos ni precintos

- **Descripción e información disponible:**

- Disponible material fotográfico.
- **Posible visita de los vehículos (sin prueba de funcionamiento).**

Ubicación vehículo lote 1: **DEPÓSITO RENT MARÍN, Polígono Industrial INCOSUR, Campamento – 11360 – San Roque, Cádiz.**

Ubicación vehículo lote 2: **DEPÓSITO RENT MARÍN, Carretera Nacional 340, PK 19,8 Conil de la Frontera (Barrio Nuevo Diseminado) – 11140 - Cádiz.**

Horario: Las visitas se podrán realizarán previa concertación de cita, para poder organizar desde la ubicación de los vehículos el movimiento de los mismos. Para ello será necesario remitir un correo electrónico a [orga.algeciras@mjusticia.es](mailto:orga.algeciras@mjusticia.es) indicando el nombre y apellidos, y DNI de la/s persona/s que acudirán a ver los vehículos. La Oficina se pondrá en contacto con la/s persona/s interesada/s para confirmar el día exacto de visita.

		<b>Código Seguro de verificación:</b>	PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi	<b>Página</b>	3/4
		<b>FIRMADO POR</b>	Eva Ferrús García (SUBDIRECTORA GENERAL)	<b>Fecha</b>	11/10/2019
		<a href="https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi">https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi</a>			



## B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA

### Lote 1:

**Valor de subasta:** 7.800 € según tasación efectuada con fecha 10 de junio de 2019

**Tipo de salida o puja mínima:** 3.900 €

**Tramos de puja:** 160,00 €

### Lote 2:

**Valor de subasta:** 2.300 € según tasación efectuada con fecha 1 de febrero de 2019

**Tipo de salida o puja mínima:** 805 €



**Tramos de puja:** 50,00 €

## C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO

**Plazo de recogida:** 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo electrónico [orga.algeciras@mjusticia.es](mailto:orga.algeciras@mjusticia.es), con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

**Coste del depósito:** Finalizado el plazo de 5 días para la recogida de cada uno de los vehículos, serán por cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada del bien sea realmente efectiva, ascendiendo el coste por día excedido a 14,56 € más I.V.A. para el tractor y a 17,21 € más I.V.A. para el semirremolque de embarcación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

 	<b>Código Seguro de verificación:</b>	PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi	<b>Página</b>	4/4	
	<b>FIRMADO POR</b>	Eva Ferrús García (SUBDIRECTORA GENERAL)		<b>Fecha</b>	11/10/2019
		<a href="https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi">https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi</a>			