



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE DOS LOTES DE VEHÍCULOS DEPOSITADOS EN PALMA DE MALLORCA (EXPORGA 20190368).

La presente subasta se compone de 2 lotes de un vehículo cada uno. Los lotes ofertados son independientes entre sí y los licitadores podrán efectuar posturas respecto a todos o alguno de los lotes.

En caso de que respecto de algún lote no concurriera ningún postor, la subasta del citado lote quedará desierta. El hecho de que la subasta de algún lote quede desierta no afectará a la validez de los resultados de la subasta de los otros lotes.

La información sobre los lotes procede de las tasaciones de los vehículos realizadas el día 09-01-2020, y de la consulta del Registro de Vehículos de la DGT.

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en la subasta o los adjudicatarios plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o inexactitud de dichos datos. Será responsabilidad de los interesados realizar un examen personal, directo y pormenorizado de los vehículos en su lugar de depósito en los días y horas fijado al efecto.

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

- Número del expediente: **20190368**
- **LOTE 1: Turismo DAIMLERCHRYSLER Crossfire 3.2**

Identificación	Turismo DAIMLERCHRYSLER Crossfire 3.2
Matrícula	6739FGT
Fecha de matriculación	26/03/2004
Contraseña de homologación	E1*2001/116*0140
Bastidor	1C3ANE9L54X017328
Kilómetros	Se desconocen
Carburante	Gasolina
Color	Gris plateado
Cilindrada	3.199 cc
Potencia	160 kW / 218 CV
Tapicería	Piel rojo/negro

		Código Seguro de verificación:	PF : MZwK - 0PLX - 2MoI - VkPZ	Página	1/4
		FIRMADO POR	Eva Ferrus Garcia (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	25/02/2020
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/			



Acabados	Alta gama
Documentación y llaves	Está disponible la documentación del vehículo (tarjeta ITV), así como una llave.
ITV	La inspección técnica caducó el 25/08/2008.
Otros	Caja de cambio automática de 6 velocidades. Llantas de aluminio de 7 radios

- Otra información de interés LOTE 1:

Carrocería	Ocularmente no se aprecian desperfectos en chasis.
Chapa y Pintura	Buen estado. No se observan golpes en chapa, ni rasponazos.
Ruedas	Buen estado con un desgaste medio, con dibujo y sin raspones en llantas.
Lunas e intermitencias	Sin grietas o roturas. Desde el exterior no se aprecian desperfectos en luces e intermitencias y el cuadro está completo.
Interior	Desde el exterior se aprecia un buen estado general sin desperfectos en salpicadero y con la tapicería en aparente buen estado.
Motor	No se ha podido acceder al interior del vehículo por no disponer de llaves en el momento de su examen y encontrarse cerrado, por lo que no se ha podido comprobar ni el estado del motor, ni su funcionamiento. Tampoco se pudo realizar documentación fotográfica del contador de kilómetros, ni del propio motor y del número de bastidor.
Observaciones generales	Salvo que presente vicios ocultos, el vehículo presenta un buen aspecto.
Cargas	No constan cargas registrales ni impagos I.V.T.M.

- **LOTE 2: Turismo MERCEDES BENZ S600L**

Identificación	Turismo MERCEDES BENZ S600L
Matrícula	IB-0994-DK
Fecha de matriculación	27/09/1996
Contraseña de homologación	E6*95/54*0043
Bastidor	WDB1400571A340031
Kilómetros	Se desconocen



Código Seguro de verificación:	PF : MZwK-0PLX-2MoI-VkPZ	Página	2/4
FIRMADO POR	Eva Ferrus Garcia (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	25/02/2020
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/		



Carburante	Gasolina
Color	Negro
Cilindrada	5.987 cc
Potencia	290 KW / 394 CV
Tapicería	Piel negra
Acabados	Alta gama
Documentación y llaves	Está disponible la documentación del vehículo (permiso de circulación y tarjeta ITV), así como una llave.
ITV	La última inspección técnica se realizó el 06/07/2011 con resultado favorable.
Otros	Caja de cambios automática de 5 velocidades. Techo solar

- Otra información de interés LOTE 2:

Carrocería	Ocularmente no se aprecian desperfectos en chasis.
Chapa y Pintura	Aunque no se observan golpes en chapa, ni rasponazos, la pintura presenta decapado en varias zona, sobre todo el capó, techo y parte trasera puerta del maletero.
Ruedas	Buen estado con un desgaste medio, con dibujo pero cierto agrietamiento y sin raspones en llantas.
Lunas e intermitencias	Sin grietas o roturas. Se desconoce el funcionamiento de las luces e intermitencias, no se puso en marcha. El cuadro está completo.
Interior	Buen estado general pero con el desgaste lógico de antigüedad, sin desperfectos en salpicadero y con la tapicería en aceptable estado.
Motor	No se puso en marcha el vehículo por lo que se desconoce su funcionamiento.
Observaciones generales	Este vehículo se fabricó entre los años 1993 y 1998. El vehículo objeto de este informe es del año 1996 y se rematriculó en España en el año 1999 fecha de la matrícula actual IB-0994-DK. Salvo que presente vicios ocultos, el vehículo presenta un aspecto aceptable para su antigüedad.
Cargas	No constan cargas registrales ni impagos I.V.T.M.

- Disponible material fotográfico.

- **Estos vehículos son visitables.**

Ubicación: **Palma de Mallorca.**

Posible visita del exterior e interior de los vehículos (sin prueba de funcionamiento).

Horario: **Las visitas se realizarán durante los días de celebración de la subasta en horario de mañana de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes (no festivos) previa concertación de cita con 24 horas de antelación, contactando con Bernardo Oliver al teléfono 971 43 90 92.**



Código Seguro de verificación:	PF : MZwK-0PLX-2MoI-VkPZ	Página	3/4
FIRMADO POR	Eva Ferrus Garcia (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	25/02/2020
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/		



B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:

LOTE 1:

Valor de la subasta: 5.800,00 € según tasación efectuada con fecha 9 de enero de 2020

Tipo de salida o puja mínima: 2.900,00 €

Tramos de puja: 150,00 €

LOTE 2:

Valor de la subasta: 4.800,00 € según tasación efectuada con fecha 9 de enero de 2020

Tipo de salida o puja mínima: 2.400,00 €



Tramos de puja: 150,00 €

C. ENTREGA DE LOS BIENES SUBASTADOS:

Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo electrónico administracionbienes.org@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días para la recogida del vehículo, serán por cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada del bien sea realmente efectiva ascendiendo el coste por día excedido a 8,49 euros.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

		Código Seguro de verificación:	PF : MZwK - 0PLX - 2MoI - VkPZ	Página	4/4
		FIRMADO POR	Eva Ferrus Garcia (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	25/02/2020
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/			