PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DEL TURISMO FORD FOCUS MATRÍCULA 3677JCW DEPOSITADO EN ALICANTE (EXPORGA 20240442).

La información procede de la tasación del vehículo realizada el día 22-09-2026 y de la consulta del Registro de Vehículos de la DGT.

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en la subasta o el adjudicatario plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o inexactitud de dichos datos.

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

- Número del expediente: **20240442**

Identificación	**Turismo FORD FOCUS**
Matrícula	3677JCW
Fecha de matriculación	26-02-2015
Contraseña de homologación	e13*2007/46*1138*14
Bastidor	WF05XXGCC5FC08618
Kilómetros	56.836 km, según la última ITV realizada el día 20-02-2019
Carburante	Diésel
Color	Azul oscuro
Cilindrada	1.997 c.c.
Potencia	150 CV -110 kW- 13.3 cvf
Tapicería	Tapicería de tejido en color negro
Documentación y llaves	No hay llave, ni documentación.
ITV	La última inspección técnica realizada fue el 20-02-2019 y caducó el 26-02-2021
Otros	Tracción delantera. Cambio Automático. Acabados Sport.

- Otra información de interés:

Código Seguro de verificación: PF:daTs-sB73-TZdF-pEMY | Página 1/3
FIRMADO POR EVA FERRUS GARCÏA (SUBDIRECTORA GENERAL) | Fecha 13/11/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:daTs-sB73-TZdF-pEMY

Carrocería	El vehículo se encuentra en buen estado a nivel general en el sentido de que no presenta golpes ni daños relevantes. El vehículo lleva en el depósito desde 2019, debido a lo cual presenta daños del sol, y del paso del tiempo a la intemperie, la carrocería presenta además de suciedad, presenta daños de quemaduras del sol.
Chapa y Pintura	La pintura presenta mucho desgaste por los rayos del sol durante tanto tiempo.
Ruedas	Los neumáticos están en buen estado de desgaste, solo que están bajas de presión debido al paso del tiempo. El hecho de que lleve más de 7 años estacionado el vehículo es motivo suficiente para sustituir los cuatro neumáticos, dado que han perdido sus características y puede no resultar seguro circular con ellas.
Lunas, luces e intermitencias	Las lunas y ventanillas están en buen estado sin roturas ni grietas. Los pilotos y luces del vehículo no están dañadas, ni presentan roturas. Se desconoce si funcionan porque no se ha podido arrancar el vehículo. Los faros delanteros están para pulirlos, debido al paso de tiempo las cubiertas de los faros presentan daños del sol.
Interior	Al interior no se ha podido acceder debido a que no se dispone de las llaves, pero a través de las ventanas se ve en bastante buen estado de conservación, no hay daños apreciables desde el exterior.
Motor	El motor se desconoce si arranca dado que no hay llaves. Sin embargo, debido a los años estacionado, es más que seguro que es necesaria la sustitución de la batería.
Bajos	No muestra presencia ni de oxido ni otros daños ni partes descolgadas.
Observaciones generales	El vehículo por lo general está en buen estado en el sentido de que no presenta daños ni golpes relevantes más allá de algún roce sin importancia. Sin embargo, debido a que lleva desde agosto de 2019 en el depósito, presenta bastantes daños de quemaduras del sol en la pintura, también presenta daños de quemaduras en los faros. No se dispone de llaves, por lo que será necesario la apertura por parte de un cerrajero y la emisión de un duplicado de llaves para poder acceder a él. Los cuatro neumáticos se deben sustituir debido al paso del tiempo estacionado.
Cargas subsistentes	Consta un impago del IVTM del año 2025 del ayuntamiento de Alicante

- Disponible material fotográfico.
- **El vehículo está depositado en las instalaciones de Policía Local de Bacarot (Alicante).**
- **El vehículo no es visitable por encontrarse en instalaciones policiales.**

B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:

Valor de la subasta: 7.901,00 € según tasación efectuada con fecha 22 de septiembre de 2026.
Tipo de salida o puja mínima: 5.530,70 €.

C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO:

Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo electrónico administracionbienes.orga@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

Plaza Jacinto Benavente nº 3
28012, Madrid.

administracionbienes.orga@mjusticia.es
Código DIR3: EA0041035

Código Seguro de verificación:	PF:daTs-sB73-TZdF-pEMY	Página	3/3
FIRMADO POR	EVA FERRUS GARCÏA (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	13/11/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:daTs-sB73-TZdF-pEMY			